


Gépjármű forgalom



ÉPÜLETEK:

- 2. ÉPÜLET - SEBÉSZET
- 3. ÉPÜLET - BELGYÓGYÁSZAT
- 5. ÉPÜLET - UROLÓGIA
- 6. ÉPÜLET - ORTOPÉDIA
- 8. ÉPÜLET - BELGYÓGYÁSZAT - KARIDOLÓGIA
- 9. ÉPÜLET - MEDDŐSÉGI CENTRUM
- 11. ÉPÜLET - SZÜLÉSZET

FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK:

- 19. ÉPÜLET - GYERMEK ÉS CSECSEMŐ OSZTÁLY
- 20. ÉPÜLET - KÖNYVTÁR
- 23. ÉPÜLET - LOGISZTIKA
- 25. ÉPÜLET - MOZGÁSSZERVRI REHABILITÁCIÓS SZAKAMBULANCIA
- 26. ÉPÜLET - IDEGSEBÉSZET
- 50. ÉPÜLET - KÓRHÁZ ÉTTEREM

-  **Nem átjárható útburkolat feltörés**
-  **Megváltoztatott gépjárműforgalom**
-  **Megváltozott forgalom ideje alatt nem használható parkolóhelyek**
-  **Átjárható útburkolat feltörés**

